

Autorizatii de Construire/Desfiintare

Numar	Data	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata executie
105	2.11.2023	Str. NICOLAE IORGA Nr. 1, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 57552.	DESFIINȚARE CORPURI DE CONSTRUCȚIE: C19 (PARȚIAL), C12 ȘI C20. Categorica de importanță a construcțiilor este "C". DEMOLARE HALĂ DEPOZITARE - CORP C12 Independent din punct de vedere structural, va fi demolat integral. Demolarea fundațiilor din zona de rost (ax O) se va face doar după dezvelirea lor și după inspecția vizuală. Dacă fundațiile stâlpilor din axul O sunt comune cu ale elementelor structurale ale corpului C19 (tronsoanele A și B), atunci se vor păstra și se vor lua măsuri de punere în siguranță. Dacă fundațiile din axul O sunt independente de cele ale corpului C19, atunci se vor demola integral. Se impune demolarea acestui corp înainte de intervențiile propuse în corpul C19. DEMOLARE PARȚIALĂ TRONSON ADMINISTRATIV - CORP C20 Demolarea se va face doar pentru partea de suprastructură, cu păstrarea integrală a subsolului existent. Peretele din ax B, între axele 6 și 8, aparține tronsonului A corp 19, are rol structural și nu se va demola. Se vor lua măsuri de protejare a acestuia și a planșeului de peste subsol pe durata lucrărilor de demolare a suprastructurii. Se recomandă realizarea unor lucrări de reparații post-demolare a peretelui tronsonului A corp C19 situat în ax B/6-8, conform specificații proiectant și expert tehnic. DEMOLARE PARȚIALĂ TRONSON B CORP C19 Demolarea parțială a tronsonului B, cu păstrarea integrală a subsolului și stâlpilor din parter și fără afectarea peretelui din ax 6. Peretele din ax 6, între axele B și N, aparține tronsonului A corp 19, are rol structural și nu se va demola. Se vor lua măsuri de protejare a acestuia și a planșeului de peste subsol pe durata lucrărilor de demolare. În subsol se propune demolarea pereților din zidărie, de compartimentare nestructurală, fără demolarea fundațiilor și demolarea tuturor bazinelor existente, fără demolarea fundațiilor. Se recomandă realizarea unor lucrări de reparații post-demolare a peretelui tronsonului A corp C19 situat în ax 6/B-N, conform specificații proiectant și expert tehnic. DEMOLĂRI LOCALE ÎN TRONSON A CORP C19 Demolarea bazinelor de beton armat existente, fără demolarea fundațiilor. Demolarea platformelor de circulație din beton armat, fără afectare stâlpi beton armat existenți și fără afectare grinzi aferente caselor de scară. Peretele din ax N, între axele 7 și 8, aparținând tronsonului A corp 19, se va desface pe durata execuției pentru accesul utilajelor în tronsonul A și se va reface cu zidărie plină armată în rost orizontal, după terminarea lucrărilor de demolare. Desfacerea acestui perete se va face fără afectarea structurii de beton armat a clădirii (stâlpi și grinzi), se permite doar afectarea zidăriei de cărămidă plină. Peretele din ax N, între axele 6 și 8, aparține tronsonului A corp 19, are rol structural și nu se va demola. Se vor lua măsuri de protejare a acestuia pe durata lucrărilor de demolare ale corpului C12. Se recomandă realizarea unor lucrări de reparații post-demolare a peretelui tronsonului A corp C19 situat în ax N/6-8, conform specificații proiectant și expert tehnic. ALTE LUCRĂRI LOCALE ÎN CORP C19: se vor desface bazinele de beton armat dintre axele 16-17, fără afectarea fundațiilor acestora.	603473	12 luni	6 luni

106	6.11.2023	Str. NICOLAE IORGA Nr. 1, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 57552.	DESFIINȚARE CORP DE CONSTRUCȚIE C9. Categorica de importanță a construcției este "C". Suprastructura beciului realizată din zidărie de cărămidă plină presată și cadre de beton armat cu stâlpi și grinzi, planșeul peste subsol din beton armat. Structura parterului realizată din zidărie de cărămidă plină presată cu elemente de rigidizare de tip sâmburi și centuri din beton armat, acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din țiglă ceramică.	25400	12 luni	6 luni
107	6.11.2023	CARTIER "MIHAI STURZA", Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 50298, 50299, 57075.	CONTINUARE DE LUCRĂRI ÎNCEPUTE CU AC NR. 140/26.06.2019 PENTRU ÎNFIINȚARE ZONĂ AGREMENT ȘI PETRECERE TIMP LIBER ÎN CARTIERUL MIHAI STURZA, ORAȘ ODOBEȘTI, JUDEȚUL VRANCEA. OBIECTIV CONEX: STRADA GIURGEA. Categorica de importanța a construcției este "C". Lucrări rămase de executat: trasare marcaje str. Giurcea, plantare trandafiri, instalații electrice.	291369	12 luni	12 luni
108	7.11.2023	Str. GĂRII Nr. 33, Sat UNIREA, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 60346.	DESFIINȚARE LOCUINȚĂ CORP C1 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M. Categorica de importanță a construcției este „D”. Corp C1: fundații continue din beton armat sub ziduri portante; închideri cu pereți din zidărie de cărămidă cu centuri la partea superioară, planșeu peste parter din grinzi din lemn; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă plană. Locuință P+M: fundații continue din beton armat sub ziduri portante; suprastructura din stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din beton armat iar peste mansardă din grinzi din lemn; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă profilată.	241364	12 luni	24 luni
109	9.11.2023	Str. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 104, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 56251.	CONSTRUIRE GARAJ ȘI ÎMPREJMUIRE. Categorica de importanță a construcției este "D". Garaj: fundații izolate tip bloc de beton simplu și cuzinet din beton armat; structura de rezistență metalică cu stâlpi și rigle din profile metalice, închideri exterioare cu pereți din panouri termoizolante; acoperiș tip șarpantă metalică cu învelitoare din panouri termoizolante. Împrejmuirea stradală: fundații continue cu soclu din beton armat; suprastructura din stâlpi metalici și panouri din tablă profilată; porți de acces din aceeași structură metalică. Împrejmuirea se va realiza în interiorul limitei de proprietate.	60600	12 luni	24 luni

110	13.11.2023	Str. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 61B, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 61885.	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ SUPERMARKET "PENNY". Categoriza de importanță a construcției este „C”. Secționare LES 20 kV existentă pe domeniul public, realizare LES 20 kV între LES existent și punctul de conexiune 20 kV proiectat. Amplasare punct de conexiune 20 kV în anvelopă prefabricată pe proprietatea utilizatorului, către limita de proprietate (str. Ștefan cel Mare), amplasare post de transformare 20/0,4 kV în anvelopă prefabricată lângă PC proiectat, realizare LES 20 kV între PC și PTAB. Zonele afectate de lucrări vor fi aduse la starea lor inițială iar reziduurile de materiale vor fi îndepărtate din zonă.	50000	12 luni	1 luni
111	13.11.2023	Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 57604, 57825, 57809, 57781, 57777, 57778, 57804, 57854	CONTINUARE DE LUCRĂRI ÎNCEPUTE CU AC NR. 42/25.02.2020 PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI ÎN ORAȘUL ODOBEȘTI, JUD. VRANCEA. ACTIVITATEA B: ÎMBUNĂTĂȚIREA SPAȚIILOR PUBLICE URBANE – AMENAJARE PARC, ZONE VERZI, PARCĂRI, SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI MODERNIZARE DRUMURI DE ACCES. din care: Modernizare drumuri de acces; Amenajare parcare. Categoriza de importanță a construcției este "C".	10313	12 luni	12 luni
112	13.11.2023	Str. ION LUCA CARAGIALE Nr. 22, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 56058.	MODIFICARE DE TEMĂ LA AC NR. 63/06.07.2023 PRIN MANSARDARE PARȚIALĂ LOCUINȚĂ PARTER. Categoriza de importanță a construcției este „D”. Mansarda: structura de rezistență pe cadre metalice cu stâlpi și grinzi din profile metalice, închideri perimetrale cu pereți din panouri termoizolante; acoperiș tip șarpantă metalică cu învelitoare din panouri termoizolante și tablă Lindab.	30000	12 luni	12 luni
113	27.11.2023	Str. TEODOR BURADA Nr. 35, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 52075.	CONSTRUIRE GARD STRADAL. Categoriza de importanță a clădirii este "D". Fundatii continue cu soclu din beton armat. Suprastructura din stâlpi din beton armat și panouri de gard din fier forjat. Porți de acces din aceeași structură metalică. Împrejmuirea se va realiza în interiorul limitei de proprietate.	2000	12 luni	12 luni

114	27.11.2023	Str. ION LUCA CARAGIALE Nr. 34, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 50305.	MODIFICARE DE TEMĂ LA AC NR. 193/14.08.2020 DIN CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENT APĂ, RACORD CANALIZARE ȘI ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ÎN CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE. Categoria de importanță a construcției este „D”. Mansardare locuință parter: structură de lemn ecarisat cu tălpi, stâlpi, grinzi și contravânturi din lemn, închideri perimetrale cu pereți multistrat din lemn, planșeu peste parter din grinzi din lemn; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă tip Lindab.	60000	12 luni	12 luni
115	28.11.2023	Str. ȘOSEAUA VRANCEI, KM 3, Loc. ODOBEȘTI. Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 57143.	MODIFICARE DE TEMĂ LA AC NR. 35/31.05.2021 – MODIFICARE FAȚADĂ ȘI COMPARTIMENTĂRI INTERIOARE, FĂRĂ MODIFICĂRI STRUCTURALE SAU FUNCȚIONALE - Înființare și dotare unitate de producție mobilier (metalic). Categoria de importanță a construcției este "C".	5000	12 luni	6 luni