

Autorizatii de Construire/Desfiintare

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
138	1.8.2018	GAVRILIU MARICELA	Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI	Str. EROILOR Nr. 66 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 3172/2/1/2N	BRANȘAMEN T APĂ ȘI RACORD CANALIZARE. Se va executa săpătură pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	2505	12 luni	1 zile	1.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
139	1.8.2018	VLAICU IONEL	Sat/Sector FARCAȘ Loc. REGHIU	Str. NICOLAE DRAGOMIR Nr. 58 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 3172/1/1/3/3N	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LOCUIŢĂ. Categoria de importanță a construcției este "C". Se va executa săpatura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	3000	12 luni	1 zile	1.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
140	1.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. GHEORGHE BĂRĂNESCU Nr. 28 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 56442	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE REDUSĂ, BENEFICIARĂ BUJOREANU SORINA. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	947	12 luni	1 zile	1.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
141	1.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 50C Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 1104N	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE REDUSĂ, BENEFICIAR TOMA VASILE-IOAN. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	1036	12 luni	1 zile	1.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
142	1.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. TEODOR BURADA Nr. 3 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 3172/2/7/3/13N	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE REDUSĂ, BENEFICIAR GHEORGHITĂ ȘTEFAN. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	920	12 luni	1 zile	1.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
143	1.8.2018	DONIE SILVIU-FLORIN	Str. LIBERTĂȚII Nr. 118 Bl. F1 Sc. 1 Et. 1 Ap. 1 Loc. ODOBEȘTI	Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector T 35, P 541 Loc. EXTRAVILAN ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 52695.	CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ – SPAȚIU DEPOZITARE UNELTE ȘI UTILAJE AGRICOLE. Categoria de importanță a construcției este "D". Fundații izolate tip bloc sub stalpi, legate intre ele cu grinzi de fundatie din beton armat. Suprastructura: stâlpi, grinzi si pane metalice, închideri cu pereți din panouri termoizolante. Acoperiș tip șarpantă metalică cu invelitoare din panouri termoizolante.	70000	12 luni	24 luni	1.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
144	1.8.2018	DONIE SILVIU-FLORIN	Str. LIBERTĂȚII Nr. 118 Bl. F1 Sc. 1 Et. 1 Ap. 1 Loc. ODOBEȘTI	Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector T 35, P 541 Loc. EXTRAVILAN ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 52695.	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANEXĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ. Categorica de importanță a construcției este "C".	2511	12 luni	1 luni	1.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
145	2.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 82 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 57544.	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE REDUSĂ, BENEFICIAR JURAVLE ADRIAN. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	1133	12 luni	1 zile	2.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
146	2.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. TEODOR BURADA Nr. 11 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 3172/2/7/3/17N	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE REDUSĂ, BENEFICIAR VOINA GABRIEL-MARIAN. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	917	12 luni	1 zile	2.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
147	2.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. EROILOR Nr. 45 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 2293N.	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE MEDIE, BENEFICIARĂ CAZACU OANA-CRISTINA. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	989	12 luni	1 zile	2.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
148	2.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. NICOLAE IONIȚĂ Nr. 125 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 2668N	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE REDUSĂ, BENEFICIAR SCUTARU VALERICĂ. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	1087	12 luni	1 zile	2.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
149	2.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 64 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: plan de încadrare în zonă.	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE REDUSĂ, BENEFICIAR POPA ENACHI. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	1046	12 luni	1 zile	2.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
150	2.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. LIBERTĂȚII Nr. 531 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 1412N	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE MEDIE, BENEFICIAR SĂU VASILE. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	1059	12 luni	1 zile	2.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
151	2.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 50 B Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 1287N	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE REDUSĂ, BENEFICIAR LUCA FELIX. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	1036	12 luni	1 zile	2.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
152	2.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. TEODOR BURADA Nr. 2 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: plan încadrare în zonă	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE REDUSĂ, BENEFICIAR OLTEANU MATEI. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	920	12 luni	1 zile	2.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
153	2.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. PANDURI Nr. 54 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 56991	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE MEDIE, BENEFICIARĂ DRUȚU ADINA. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	960	12 luni	1 zile	2.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
154	2.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. LIBERTĂȚII Nr. 141 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 53193	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE MEDIE, BENEFICIAR POTLOG MIHAL. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	1081	12 luni	1 zile	2.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
155	2.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. GHIMIȘEȘTI Nr. 1A Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 57265	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE MEDIE, BENEFICIARĂ SC MOBIPREST TEX SRL. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	1094	12 luni	1 zile	2.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
156	2.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 100 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 56249	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE REDUSĂ, BENEFICIAR COPACI MIHAI. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	930	12 luni	1 zile	2.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
157	2.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. DIMITRIE CANTEMIR Nr. 23 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 56734	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE REDUSĂ, BENEFICIAR MIRCEA DORIN. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	1051	12 luni	1 zile	2.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
158	2.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. SMÎRDAN Nr. 2 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral:	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE REDUSĂ, BENEFICIAR VASILIU ALIN-RADU. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	1120	12 luni	1 zile	2.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
159	3.8.2018	VOINEAG ANDREEA-CARME N	Str. PIATA LIBERTĂȚII Nr. 106 Bl. B2 Et. 1 Ap. 3 Loc. ODOBEȘTI	Str. FAUR Nr. 28 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 3172/1/2/1/1/7/6N	EXTINDERE REȚEA APA ȘI BRANȘAMENT APĂ. Se va executa săpătură pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	11426	12 luni	1 zile	3.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
160	8.8.2018	BOSCAN ALEXANDRU	Sat/Sector MESTEACĂNU Loc. VIZANTEA-LIVEZI	Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector T 108; P 2908 Loc. EXTRAVILAN ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 56788.	CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ - MAGAZIE MATERIALE ȘI UNELTE AGRICOLE ȘI ÎMPREJMUIRE. Categoria de importanță a construcției este "D". Fundații continue din beton armat. Suprastructura din elemente structurale din lemn (stâlpi, grinzi, buiandrugi și contravânturi), închideri cu pereți placați la exterior și la interior cu plăci OSB , planșeu peste parter și peste etaj din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu	40000	12 luni	36 luni	8.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
					invelitoare din tablă.				

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
161	8.8.2018	S.D.E.E. MUNTENIA NORD SA - S.D.E.E. FOCȘANI	Str. B-DUL INDEPENDENȚEI Nr. 2 Loc. FOCȘANI	Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral:	MODERNIZAR E RED ZONA PTA 3188 BOTEȘTI, PTA 3186 UNIREA 1 ȘI PTA 3087 UNIREA 2 BLOCURI, JUD. VRANCEA. Categoria de importanta a constructiei este "C". Reconfigurarea si modernizarea retelei de distributie publica de 0,4 KV; modernizarea posturilor de transformare existente; modernizarea bransamentelor si securizarea grupurilor de masura; amplasarea a 3 posturi de transformare aerene. Se va executa sapatura pe domeniul public in spatii limitate, imprejmuite si semnalizate corespunzator, fara blocarea circulatiei. Lucrarile nu vor afecta lucrarile de reabilitare si modernizare retea	2416818	12 luni	6 luni	8.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
					stradala aflate in garantie. Dupa terminarea lucrarilor, se va aduce terenul la starea initiala iar reziduurile de materiale se vor indeparta din zona.				

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
162	8.8.2018	ANDREI MIHAELA	Sat/Sector COTATCU Loc. PODGORIA	Str. CONSTANTIN APOSTOL Nr. 30 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 51399.	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LOCUIŢĂ. Categorica de importanță a construcției este "C". Se va executa săpatura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	3000	12 luni	1 zile	8.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
163	10.8.2018	PEPENE ANITA	Sat/Sector REGHIU Loc. REGHIU	Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector T 78, P2324 Loc. EXTRAVILAN ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 3417N	CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ - SPAȚIU CAZARE TEMPORARĂ ȘI ÎMPREJMUIRE. Categoria de importanță a construcției este "D". Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi și grinzi din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de BCA, planșeu peste parter din beton armat. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	74200	12 luni	36 luni	10.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
164	10.8.2018	SC RO.WE.NI INDUSTRIE SRL PRIN ADMINISTRATOR NICULESCU VASILE	Str. LIBERTĂȚII Nr. 244 Sat/Sector Unirea Loc. ODOBEȘTI	Str. LIBERTĂȚII Nr. 244 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Unirea Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: (2151-2152-2153-2154)N	ÎNCHIDERE PERIMETRALĂ ȘI COMPARTIMENTĂR I INTERIOARE LA CORPUL C8 ȘOPRON CHERESTEA. Categoria de importanță a construcției este "C". Fundații izolate tip bloc și cuzinet din beton armat sub stalpi metalici. Structura de rezistență pe schelet metalic cu stâlpi, grinzi și pane din profile metalice, închideri perimetrale cu tabla cutata si compartimentari interioare cu panouri termoizolante rezistente la foc.	101070	12 luni	24 luni	10.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
165	13.8.2018	VLAD IULIAN-DAN	Str. BICAZ Nr. 19A Bl. N4 Sc. 2 Et. 3 Ap. 34 Loc. FOCȘANI	Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector T 3, P 208 Loc. EXTRAVILAN ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 55807.	CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ – MAGAZIE MATERIALE ȘI UNELTE AGRICOLE ȘI ÎMPREJMUIRE. Categoria de importanță a construcției este "D". Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din beton armat și peste mansardă din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	65000	12 luni	36 luni	13.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
166	13.8.2018	VRINCEANU MARIAN	Sat/Sector PITULUȘA Loc. BROȘTENI	Str. TUDOR VLADIMIRESCU Nr. 15 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 1691N.	DESFIIN ȚARE LOCUIȚĂ.	24552	12 luni	12 luni	13.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
167	13.8.2018	STANCIU ELIS-DANIEL	Str. B-DUL INDEPENDENȚEI Nr. 47 Bl. 47 Et. 3 Ap. 12 Loc. FOCȘANI	Str. CAZACLI Nr. 75 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 51284.	CONSTRUIRE DORMITOR MUNCITORI ȘI ÎMPREJMUIRE. Categoria de importanță a clădirii este "C". Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de BCA, planșeu peste parter din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din panouri termoizolante și tablă.	70350	12 luni	36 luni	13.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
168	20.8.2018	DOBINDAS MIHAITA	Str. VALEA MILCOVULUI Nr. 274 Sat/Sector LIVADA Loc. MERA	Str. NICOLAE IONIȚĂ Nr. 85 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 3450 N.	DESFIIN ȚARE LOCUIȚĂ.	35420	12 luni	12 luni	20.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
169	20.8.2018	EDU ANIȘOARA	Str. GÎRLEI Nr. 12 Loc. ODOBEȘTI	Str. AVRAM IANCU Nr. 2 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 56860.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER. Categoria de importanță a clădirii este "D". Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	55000	12 luni	24 luni	20.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
170	20.8.2018	SERBAN CONSTANTIN-FLO RIN	Str. B-DUL GĂRII Nr. 13 Loc. FOCȘANI	Str. DUMITRU VELNIȚĂ Nr. 11A Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 56638.	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LOCUIȚĂ. Categorica de importanță a construcției este "C".	1200	12 luni	1 zile	20.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
171	21.8.2018	IONESCU IULIANA	Str. MUNCII Nr. 2 Bl. M Et. 2 Ap. 26 Loc. ODOBEȘTI	Str. EPISCOPIA CUMANILOR Nr. 76 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 51130.	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE. Categoria de importanță a construcției este "D". Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	58880	12 luni	36 luni	21.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
172	22.8.2018	SC COROLA SA PRIN ADMINISTRATOR CIUBOTARU NITICA	Str. Marasesti Nr. 5 Loc. FOCȘANI	Str. LIBERTĂȚII Nr. 591 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 56871.	CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE MASE PLASTICE, SEDIU ADMINISTRATIV ȘI ÎMPREJMUIRE. Categoria de importanță a construcției este "C". Fundații izolate tip bloc și cuzinet din beton armat legate intre ele cu grinzi din beton armat. Structura de rezistență pe schelet metalic cu stâlpi, grinzi și pane din profile metalice, închideri exterioare cu pereți din panouri termoizolante. Acoperiș tip sarpanta metalica cu invelitoare din panouri termoizolante.	120000	12 luni	12 luni	22.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
173	31.8.2018	SC COROLA SA PRIN ADMINISTRATOR CIUBOTARU NITICA	Str. MĂRĂȘEȘTI Nr. 5 Loc. FOCȘANI	Str. LIBERTĂȚII Nr. 591 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 56871	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ HALĂ PRODUȚIE MASE PLASTICE. Categorica de importanță a construcției este "C".	40312	12 luni	1 zile	31.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
174	31.8.2018	IANCU CRIZANTEMA	Str. PICTOR N. GRIGORESCU Nr. 2 Bl. B2 Ap. 19 Loc. ODOBEȘTI	Str. DUMITRU VELNIȚĂ Nr. 14A Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 56681	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LOCUIȚĂ. Categorica de importanță a construcției este "C".	1500	12 luni	1 zile	31.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
175	31.8.2018	GAFTON CONSTANTIN	Str. VICTORIEI Nr. 3 Loc. ODOBEȘTI	Str. VICTORIEI Nr. 1 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: nr. cadastral 763 N	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LOCUIŢĂ. Categoria de importanță a construcției este "C". Se va executa săpatura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	4000	12 luni	1 zile	31.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
176	31.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 54 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 57049.	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE REDUSĂ, BENEFICIAR BORȘ IULIAN. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	1020	12 luni	1 zile	31.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
177	31.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. MUNCII Nr. 1 Bl. A1 Sc. 1 Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral:	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R. PRESIUNE REDUSĂ, BLOC A1, SC. 1, STR. MUNCII NR. 1, BENEFICIAR BUICĂ FĂNICĂ. Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	1224	12 luni	1 zile	31.8.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
178	31.8.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. GENERAL DRAGALINA Nr. 4 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral:	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT AERIAN ȘI P.R.M. PRESIUNE REDUSĂ, BENEFICIAR DAMIAN GHEORGHE.	948	12 luni	1 zile	31.8.2019