

Autorizatii de Construire/Desfiintare

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
300	4.12.2018	CHERCIU NICULAE	Str. MARGARETEI Nr. 7 Bl. 11 Sc. A Ap. 2 Loc. TG. SECUIESC	Str. EPISCOPIA CUMANILOR Nr. 1 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 56478; 56537	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENT APĂ. Categoria de importanță a clădirii este „D”. Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste demisol și parter din beton armat. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă. Se va executa sapatura pe domeniul public in spatii limitate, imprejmuite si semnalizate corespunzator, fara blocarea circulatiei. Dupa terminarea lucrarilor, se va aduce terenul la starea initiala iar reziduurile de materiale se vor	80000	12 luni	36 luni	4.12.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
					indeparta din zona.				
301	11.12.2018	MUNTEANU TOADER	Str. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 78 Loc. ODOBEȘTI	Str. METEOR Nr. 3A Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 238 N	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE. Categorica de importanță a construcției este „D”. Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, planșee din beton armat. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	85525	12 luni	12 luni	11.12.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
302	11.12.2018	VATAFU IONEL	Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI	Str. EPISCOPIA CUMANILOR Nr. 74 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 51129	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE - continuare lucrari. Categoria de importanță a construcției este „D”. Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de BCA la parter și structură din lemn la mansardă, planșeu peste parter din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	18630	12 luni	24 luni	11.12.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
303	14.12.2018	PETROIANU COSTELA	Str. LIBERTĂȚII Nr. 499 Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI	Str. TEODOR BURADA Nr. 37 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 3172/2/8/1/1/18 N	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER. Categoria de importanță a clădirii este „D”. Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	40000	12 luni	36 luni	14.12.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
304	14.12.2018	NECHIFOR LOREDAN SI NECHIFOR OANA	Str. PETRE LICIU Nr. 13 Bl. 13 Et. 1 Ap. 4 Loc. FOCȘANI	Str. PROFESOR DODUN Nr. 4 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 55892	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M, ANEXĂ, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD CANALIZARE. Categoria de importanță a construcției este „D”. Locuinta: fundatii continue din beton armat sub ziduri portante; structura de rezistenta din stâlpi si grinzi din beton armat la parter si lemn ecarisat la mansarda; pereți din zidărie de BCA la parter si lemn ecarisat la mansarda; planșeu din grinzi de lemn; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă. Anexa: fundatii continue si radier general din beton armat; structura de rezistenta din stalpi si grinzi de lemn; pereti din dulapi de lemn; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	112600	12 luni	36 luni	14.12.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
					Se va executa săpătură pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.				

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
305	17.12.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. PANDURI Nr. 1B Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 57331	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE G.N. PRESIUNE MEDIE STR. PANDURI, BRANȘAMENT ȘI P.R.M. PRESIUNE MEDIE STR. PANDURI NR. 1B, BENEFICIARĂ DOLDOR GEORGETA. Categoria de importanță a construcției este "C". Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	5309	12 luni	3 luni	17.12.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
306	17.12.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 83 bis Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral:	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT G.N. PRESIUNE REDUSĂ ȘI P.R.M., BENEFICIAR DINU ION. Categoria de importanță a construcției este "D". Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației si fara afectarea partii carosabile a strazii. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	2190	12 luni	1 zile	17.12.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
307	17.12.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. ION LUCA CARAGIALE Nr. 10 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 3172/1/1/7/5N	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT AERIAN G.N. PRESIUNE REDUSĂ ȘI P.R.M., BENEFICIAR DAMIAN MARIAN. Categoria de importanță a construcției este "D". Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	1020	12 luni	1 zile	17.12.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
308	18.12.2018	BOSCAN ALEXANDRU	Sat/Sector MESTEACĂNU Loc. VIZANTEA-LIVEZI	Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector T 108, P 2908 Loc. EXTRAVILAN ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 56788	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ ANEXA EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ. Categorica de importanță a construcției este "C".	5000	12 luni	3 zile	18.12.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
309	20.12.2018	CIMPOESU CATALIN-CONSTANTIN	Str. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 40 Bl. D1 Et. 3 Ap. 10 Loc. ODOBEȘTI	Str. PICTOR N. GRIGORESCU Nr. 20 C Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 53309	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LOCUIŢĂ. Categorica de importanță a construcției este "C". Se va executa săpatura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	3500	12 luni	1 luni	20.12.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
310	20.12.2018	ROSIORU FLORIN	Str. BRADULUI Nr. 3 Bl. 3 Ap. 8 Loc. FOCȘANI	Str. PICTOR N. GRIGORESCU Nr. 20 D Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 55710	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LOCUIŢĂ. Categoria de importanță a construcției este "C". Se va executa săpatura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	3500	12 luni	1 luni	20.12.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
311	27.12.2018	MURGU DORIN	Sat/Sector Muncei Loc. Vrincioaia	Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector T 42, P 916 Loc. extravilan Odobesti Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 52310	ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ANEXA EXPLOATATIE AGRICOLA. Categoria de importanta a constructiei este "C". Se va executa sapatura pe domeniul public in spatii limitate, imprejmuite si semnalizate corespunzator, fara blocarea circulatiei. Dupa terminarea lucrarilor, se va aduce terenul la starea initiala iar reziduurile de materiale se vor indeparta din zona.	4200	12 luni	1 luni	27.12.2019