Autorizatii de Construire/Desfiintare

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
113	2.7.2018	OLARIU VASILE	Str. ION LUCA CARAGIALE Nr. 74 Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI	Str. DUMITRU POLIZU Nr. 49 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **51878**	**CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE.** Categoria de importanță a construcției este "D". Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din beton armat iar peste mansardă din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	105280	12 luni	36 luni	2.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
114	2.7.2018	FUGAS IONICA	Str. MIRON COSTIN Nr. 38 Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI	Str. ION MOȚOC Nr. 50 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **51871**	**CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE.** Categoria de importanță a construcției este "D". Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: la parter stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă iar mansarda cu structura din lemn si inchideri cu pereti din OSB. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	90300	12 luni	36 luni	2.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
115	3.7.2018	HELCIU SANDU	Str. CETĂȚUIA Nr. 8 Bl. 764 Sc. D Et. 2 Ap. 9 Loc. IAȘI	Str. C.A. ROSETTI Nr. 2A Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **51247**	**CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER.** Categoria de importanță a clădirii este "D". Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	65000	12 luni	36 luni	3.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
116	3.7.2018	SC SIMFOREST SRL PRIN ADMINISTRATOR MEREUȚĂ IONEL-GABRIEL	Sat/Sector ANDREIAȘU DE JOS Loc. ANDREIAȘU DE JOS	Str. LIBERTĂȚII Nr. 240 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **55095**	**ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ FABRICĂ DE PRODUCȚIE PELEȚI ȘI BRICHETE.** Categoria de importanță a construcției este "C".	50000	12 luni	2 luni	3.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
117	3.7.2018	MAFTEI ALEXANDRU	Sat/Sector ȘINDRILARI Loc. REGHIU	Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector T 70, P 2170 Loc. EXTRAVILAN ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **53935**	**CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ – SPAȚII DE CAZARE TEMPORARĂ MUNCITORI.** Categoria de importanță a construcției este "D". Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din beton armat. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu invelitoare din tablă.	65525	12 luni	36 luni	3.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
118	3.7.2018	DRAGAN ILINCA	Sat/Sector JORĂȘTI Loc. VÂNĂTORI	Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector T 106; P 2887 Loc. EXTRAVILAN ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **50113**	**CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE.** Categoria de importanță a construcției este "D". Fundație continuă la fața proprietății și izolate pe restul conturului din beton simplu, elevație din beton armat. Suprastructura: panouri formate din șipcă metalică de gard la fața proprietății și plasă de sarma pe restul conturului, prinse de stâlpi metalici.	12500	12 luni	12 luni	3.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
119	5.7.2018	DANILA (FOSTA DANTIS) NICOLETA	Str. NICOLAE IONIȚĂ Nr. 145 Loc. ODOBEȘTI	Str. DUMITRU POLIZU Nr. 24 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **51846**	**CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE.** Categoria de importanță a construcției este "D". Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	65250	12 luni	36 luni	5.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
120	5.7.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. LIBERTĂȚII Nr. 148 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **plan de încadrare în zonă.**	**ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT ȘI P.R.M. GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE, BENEFICIAR ONUȚU FLORINEL.** Se va executa săpătura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației si fara afectarea partii carosabile a strazii. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	1452	12 luni	1 zile	5.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
121	5.7.2018	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. LIBERTĂȚII Nr. 506 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **50817**	**ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT AERIAN ȘI P.R.M. GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE, BENEFICIAR SPÎNU FĂNICĂ.**	1065	12 luni	1 zile	5.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
122	6.7.2018	GAINA NICUSOR	Sat/Sector UNGURENI Loc. NISTOREȘTI	Str. Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector T 65, P 1935 Loc. EXTRAVILAN ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **57050**	**CONSTRUIRE ANEXĂ EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ – SPAȚIU CAZARE TEMPORARĂ MUNCITORI ȘI ÎMPREJMUIRE.** Categoria de importanță a construcției este "C". Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de BCA, planșeu peste parter din beton armat și peste mansarda din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu invelitoare din tigla metalica.	160000	12 luni	36 luni	6.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
123	12.7.2018	U.A.T. ORAS ODOBESTI prin primar Nicolas Daniel	Str. Libertatii Nr. 113 Loc. Odobesti	Str. Dimitrie Constantinescu Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Cartier "Mihai Sturza" Loc. Odobesti Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **50297**	**CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SOCIALE D+P+2E+M (96 U.L.), CARTIER MIHAI STURZA, STR. DIMITRIE CONSTANTINESCU, ORAS ODOBESTI, JUD. VRANCEA.** Categoria de importanta a constructiei este "C". Fundatii continue tip grinzi pereti, cu partea inferioara evazata si partea superioara tip perete din beton armat. Suprastructura din cadre de beton armat, plansee din beton armat si pereti din zidarie de caramida tip GVP.Acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla profilata.	10758250	12 luni	36 luni	12.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
124	16.7.2018	ELISEI MIHAELA	Str. Teilor Nr. 2 Loc. Odobesti	Str. Gheorghe Baranescu Nr. 58 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Unirea Loc. Odobesti Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **51323**	Se va executa sapatura pe domeniul public in spatii limitate, imprejmuite si semnalizate corespunzator, fara blocarea circulatiei. Dupa terminarea lucrarilor, se va aduce terenul la starea initiala iar reziduurile de materiale se vor indeparta din zona.	0	12 luni	1 zile	16.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
125	16.7.2018	BOROSU IONEL	Str. TEILOR Nr. 5 Loc. ODOBEȘTI	Str. FAUR Nr. 50 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **50869**	**CONSTRUIRE LOCUINȚĂ "P" ȘI ÎMPREJMUIRE - continuare lucrari.** Categoria de importanță a clădirii este "C". Fundații continue din beton armat sub pereți. Suprastructura: stâlpi și grinzi din lemn, închideri cu pereți din OSB, planșeu din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu invelitoare din tablă.	21300	12 luni	36 luni	16.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
126	16.7.2018	BOROSU MARICEL	Sat/Sector PALTIN Loc. PALTIN	Str. FAUR Nr. 52 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **50870**	**CONSTRUIRE LOCUINȚĂ "P" ȘI ÎMPREJMUIRE - continuare lucrari.** Categoria de importanță a clădirii este "C". Fundații continue din beton armat sub pereți. Suprastructura: stâlpi și grinzi din lemn, închideri cu pereți din OSB, planșeu din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu invelitoare din tablă.	21300	12 luni	36 luni	16.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
127	19.7.2018	U.A.T. ORAS ODOBESTI prin primar Nicolas Daniel	Str. Libertatii Nr. 113 Loc. Odobesti	Str. Dimitrie Constantinescu Nr. Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Unirea Loc. Odobesti Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: Plan incadrare in zona	**EXTINDERE RETEA ELECTRICA PENTRU ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA A ANSAMBLULUI DE LOCUINTE SOCIALE D+P+2E+M (60 U.L.), AMPLASAT IN STR. DIMITRIE CONSTANTINESCU.** Categoria de importanta a constructiei este "C". Se va executa sapatura pe domeniul public in spatii limitate, imprejmuite si semnalizate corespunzator, fara blocarea circulatiei. Dupa terminarea lucrarilor, se va aduce terenul la starea initiala iar reziduurile de materiale se vor indeparta din zona.	253428	12 luni	3 luni	19.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
128	20.7.2018	MIHALCEA PETRICA	Str. Carpati Nr. 13 Bl. 13 Et. 3 Ap. 11 Loc. Focsani	Str. Asanache Pamfil Nr. 11 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Unirea Loc. Odobesti Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **56504**	**ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA ANEXA GOSPODAREASCA TIP CONTAINER.** Se va executa sapatura pe domeniul public in spatii limitate, imprejmuite si semnalizate corespunzator, fara blocarea circulatiei. Dupa terminarea lucrarilor, se va aduce terenul la starea initiala iar reziduurile de materiale se vor indeparta din zona.	4800	12 luni	1 zile	20.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
129	23.7.2018	BUSUIOC DĂNUȚ	Str. ALEEA CĂMINULUI Nr. 11 Bl. E4 Sc. 1 Et. 3 Ap. 16 Loc. FOCȘANI	Str. PANDURI Nr. 2 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **52291**	**ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LOCUINȚĂ.** Categoria de importanță a construcției este "C". Se va executa săpatura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	3200	12 luni	1 zile	23.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
130	23.7.2018	MIRON DORINEL	Str. NICOLAE TEODORESCU Nr. 5 Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI	Str. GHEORGHE BĂRĂNESCU Nr. 43 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **3172/1/2/1/1/8/9N**	**ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LOCUINȚĂ.** Categoria de importanță a construcției este "C". Se va executa săpatura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	2000	12 luni	1 zile	23.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
131	23.7.2018	STANCIU IULIAN-CORNELIU	Str. B-DUL UNIRII Nr. 3 Bl. C2 Et. 4 Ap. 14 Loc. FOCȘANI	Str. PROFESOR DODUN Nr. 26 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **55921**	**ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ.** Categoria de importanță a construcției este "C". Se va executa săpatura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	3200	12 luni	1 zile	23.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
132	24.7.2018	U.A.T. ORAS ODOBEȘTI PRIN PRIMAR DANIEL-GHEORGHE NICOLAȘ	Str. LIBERTĂȚII Nr. 113 Loc. ODOBEȘTI	Str. LIBERTĂȚII Nr. 379 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral:	**REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA UNIREA.** Categoria de importanta a constructiei este "C". Demolarea unui corp de cladire, consolidare, refacere sarpanta, realizarea unei extinderi cu structura metalica pe latura de vest, recompartimentarea unor incaperi, realizare spatiu CT, realizare instalatii interioare.	640744	12 luni	36 luni	24.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
133	24.7.2018	POIENAR FLORIN-IOAN	Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI	Str. EPISCOPIA CUMANILOR Nr. 56 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **51201**	**CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE.** Categoria de importanță a clădirii este "D". Fundații: continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din beton armat iar peste mansardă din grinzi de lemn. Acoperis tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	81000	12 luni	36 luni	24.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
134	25.7.2018	RADUTA SILVIAN	Str. CĂLUGĂRENI Nr. 22 Loc. ODOBEȘTI	Str. ASANACHE PAMFIL Nr. 10 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **56427**	**ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LOCUINȚĂ.** Categoria de importanță a construcției este "C". Se va executa săpatura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	5000	12 luni	1 zile	25.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
135	25.7.2018	RADUTA VASILICA	Str. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 2D Loc. ODOBEȘTI	Str. ȘTEFAN CEL MARE Nr. 2W Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **57541**	**CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE.** Categoria de importanță a construcției este "D". Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi si grinzi din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	60000	12 luni	36 luni	25.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
136	26.7.2018	ZAGAN DANIEL ŞI MOROZOVSCAIA OLESEA	Str. STADIONULUI Nr. 5 Loc. ODOBEŞTI	Str. SMÎRDAN Nr. 13 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEŞTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **53423.**	**CONSTRUIRE LOCUINŢĂ PARTER** **.** Categoria de importanţă a clădirii este "D". Fundaţii continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi şi centuri din beton armat, închideri cu pereţi din zidărie de B.C.A., planşeu peste parter din grinzi de lemn. Acoperiş tip şarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	42000	12 luni	36 luni	26.7.2019

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
137	30.7.2018	JALBA MARICEL	Str. DIVIZIEI Nr. 5 Bl. 5 Ap. 12 Loc. FOCȘANI	Str. LIBERTĂȚII Nr. 362 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: **52322**	**ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ LOCUINȚĂ.** Categoria de importanță a construcției este "C". Se va executa săpatura pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	2000	12 luni	1 luni	30.7.2019