

Autorizatii de Construire/Desfiintare

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
164	6.7.2020	BADALAN CATALIN	Str. LIBERTĂȚII Nr. 160A Loc. ODOBEȘTI	Str. PROFESOR DODUN Nr. 43 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 3172/1/1/2/23 N	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE. Categoria de importanță a construcției este „D”. Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeu peste parter din beton armat iar mansarda cu structura din lemn si inchideri cu pereti din OSB. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	81000	12 luni	36 luni	6.7.2021

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
165	6.7.2020	MIRON ALEXANDRU	Str. ION LUCA CARAGIALE Nr. 74 Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI	Str. GHEORGHE BĂRĂNESCU Nr. 24 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 3172/1/2/1/1/10/4 N	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE. Categorica de importanță a clădirii este „D”. Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de B.C.A., planșeu peste parter din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	93010	12 luni	36 luni	6.7.2021

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
166	6.7.2020	DANTIS IONEL	Str. GHEORGHE BĂRĂNESCU Nr. 43 Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI	Str. DUMITRU POLIZU Nr. 47 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 51877	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M ȘI ÎMPREJMUIRE. Categoria de importanță a construcției este „D”. Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă la parter iar mansarda cu structura din lemn si închideri cu pereti din O.S.B., planșeu peste parter din beton armat și peste mansardă din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	83000	12 luni	36 luni	6.7.2021

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
167	6.7.2020	MAFTEIU DORU	Str. STADIONULUI Nr. 21 Loc. ODOBEȘTI	Str. NICOLAE DRAGOMIR Nr. 14 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 3172/1/1/1/7 N	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER ȘI ÎMPREJMUIRE. Categoria de importanță a clădirii este „D”. Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de B.C.A., planșeu peste parter din grinzi de lemn. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	51300	12 luni	24 luni	6.7.2021

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
168	24.7.2020	SUCOVERSCHI NICKY	Str. LIBERTĂȚII Nr. 72 Loc. ODOBEȘTI	Str. NICOLAE IONIȚĂ Nr. 59 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 3871N	DESFIINȚARE CLĂDIRI C1, C2 ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E. Categoria de importanță a construcției este „D”. Clădiri C1, C2: fundații din beton simplu /piatră; pereți interiori din cărămidă, pereți exteriori din paiantă și cărămidă; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă zincată. Locuință P+1E: fundații continue din beton armat sub ziduri portante; structura de rezistentă cu stâlpi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă, planșeele peste parter și etaj din grinzi de lemn; acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă.	65000	12 luni	36 luni	24.7.2021

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
169	27.7.2020	CERNICA CRISTI	Str. EROILOR Nr. 32 Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI	Str. ION MOȚOC Nr. 63 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 51101	BRANȘAMEN T APĂ. Se va executa săpătură pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	3000	12 luni	5 zile	27.7.2021

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
170	27.7.2020	SC GAZMIR IAȘI SRL	Str. CONSTANTIN LANGA Nr. 60 Bl. CLADIREA C1 Sat/Sector MIROSLAVA Loc. MIROSLAVA	Str. LIBERTĂȚII Nr. 220 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 58222	ALIMENTARE CU GAZE NATURALE – BRANȘAMENT AERIAN GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI POST REGLARE MĂSURARE, BENEFICIAR BUSUIOC CRISTINEL. Categoría de importanță a construcției este „D”.	940	12 luni	1 zile	27.7.2021

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
171	27.7.2020	VILCU COSMIN-DANIEL	Str. PICTOR N. GRIGORESCU Nr. 2 Bl. B3 Sc. 1 Et. 2 Ap. 10 Loc. ODOBEȘTI	Str. GHEORGHE BĂRĂNESCU Nr. 21 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector UNIREA Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 3172/1/2/1/1/7/13 N	CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER, ÎMPREJMUIRE, BRANȘAMENT APĂ ȘI RACORD CANALIZARE. Categoria de importanță a construcției este „D”. Fundații continue din beton armat sub ziduri portante. Suprastructura: stâlpi, grinzi și centuri din beton armat, închideri cu pereți din zidărie de cărămidă (BCA), planșeu peste parter din beton armat. Acoperiș tip șarpantă din lemn cu învelitoare din tablă. Se va executa săpătură pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de	70000	12 luni	36 luni	27.7.2021

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
					materiale se vor îndepărta din zonă.				

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
172	27.7.2020	PUIU CRISTINA-IONELA	Str. FLORILOR Nr. 2 Bl. H 1 Et. 4 Ap. 60 Loc. FOCȘANI	Str. DUMITRU VELNIȚĂ Nr. 25 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 56297	BRANȘAMEN T APĂ ȘI RACORD CANALIZARE. Categoria de importanță a construcției este „D”. Se va executa săpătură pe domeniul public în spații limitate, împrejmuite și semnalizate corespunzător, fără blocarea circulației. Lucrarile se vor corela cu alte lucrari care se executa in zona (asfaltare). După terminarea lucrărilor, se va aduce terenul la starea inițială iar reziduurile de materiale se vor îndepărta din zonă.	4950	12 luni	5 zile	27.7.2021

Numar	Data	Solicitant	Adresa Solicitant	Adresa Imobil	Scop	Valoare	Valabilitate	Durata	Data Incetare
173	27.7.2020	MARIN GHEORGHE-SORIN	Str. LIBERTĂȚII Nr. 192 Loc. ODOBEȘTI	Str. LIBERTĂȚII Nr. 192 Bl. Sc. Et. Ap. Sat/Sector Loc. ODOBEȘTI Carte Funciara / Fisa bunului imobil sau nr. cadastral: 53417	CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE. Categoria de importanță a construcției este "D". Fundație tip bloc continuu cu elevație din beton armat. Suprastructură din panouri metalice formate din țevă rectangulară și coli de tablă cutată ce se prind de stalpii metalici. Înălțimea împrejmuirii va fi de max. 2,00 m.	8500	12 luni	12 luni	27.7.2021